HOSPITALSLÖKKAN

Nr.		Klasse A	FREDET
2			
8	(revet)	-	
9		C	
10	(revet)	-	
11		C	
12		C	
13		C	
14		C	
15		-	
16		C	
17		-	
18		C	
19		C	
21		C	
23		C	
25		C	
27		C	
29		-	
31		C	
33		-	
35		C	
37		-	
39		-	
41		-	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalsløkkan **nr.** 2
Betegnelse Hospitalet

Eier 1970 Hospitalsstiftelsen
Takst kr. 850 000 **Areal tomt** 1992 m² **bygninger** m²
Bruk Gamlehjem

Oppført 1842-45 (KJENT) **tidligst** **senest** **omkring** (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre Hospitalet **Oppr. bruk**
Arkitekt Theodor Broch (utkast) F.H. Stockfleth (arbeidstegninger)

Plantype Hovedbygn. med gjennomgående midtgang ellers midtkorridor og smårom, 4-fløyet anlegg med vest og nordfløy nyere enn hovedbygn.
Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur Forblen.
Vegger tegl, slemmet og malt
Tak Valmtak, svunget, glaserte teglpanner
Kjeller under det meste av bygningene

Eksteriør Symmetrisk, klassisistisk fasade med svakt framtrukket midtparti. Midtportal med profilert ommramming i puss. Samme ommramming av midtpartiets vinduer. Krysspostvinduer med småruter.
Interiør Stort sett opprinnelig rominndeling.
Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1900	Tilbygg med priveter i nordvestre hjørne
1929	Østfløyen: Romoppdeling og utvidelse av kjeller
1935	Nordfløyen påbygd en etasje
	Kjeller utgravd under nordlige del av hovedbygn.
1938	Kobbhus i gavlene, innredning av kvistrom
1951	Ny vestfløy

Tegninger, oppmålinger

1843	Originaltegninger sign. Fredrik Hannibal Stockfleth byarkivet
1929	Planer østfløy BA
1934	Plan 1. etg. og kjeller, snitt gård-fasade BA
1935	Planer, snitt fasader nordfløy BA
1938	Plan loft BA
1943	Plan 1. og 2. etg. BA

Iflg. Ingrid Pedersen tegnet av dansk arkitekt J.D. Herholdt
Steintrapp med smijernsrekkverk hellelagt fortaug foran bygningen.

Port mot Hospitalsgt. i kvadrert mur

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	A (Fredet)

Dato 3.4.1975
Sign L.F.

II.

Gate	Hospitalslökkan	nr.	2

Eldre bilder Tegning før 1842 (Kirken og Hospitalet fra sydøst) kopi THF.	Foto Gatefasade: Sverre Pedersen NK Inngangsdør; Grimelund NK

Litteratur

K.G. Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800 - 1850.
Innstilling fra en av Stiftsdireksjonen oppnevnt komité Tr.heim 1920
Lie & Tvete: Stiftelser og Legater i Trondhjem
Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780-1910.

Kilder

G. & W.: Katalog 1926

Tidligere bygning brent/revet Hospitalet lå tidligere nærmere kirken, der det nå er park. 1842

Kultur-, personalhistorie Hospitalet opprettet av Magnus Lagabøter 1277 (Erkebiskop Jon Raude)

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

159,13

180.31

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalsløkaan nr. 8
Betegnelse

Eier 1970 Moseng, Ruth
Takst kr. 18. 000 Areal tomt 132 m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer

Grunnmur Kjeller
Vegger

Tak

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger 1940 SPA

Rivingstillatelse 1970
Ellers ingen oppl. i BA

Revet

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato
Sign

II.

Gate Hospitalslökkam	nr. 8
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

KJØK
SP.STUE
SOVV
STUE
8

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Hospitalslökkan nr. 9
Betegnelse

Eier 1970 Larsen, Randi
Takst kr. 18.000 Areal tomt 163 m². bygninger m²
Bruk bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tömmer, ligg. panel
Kjeller

Tak Saltak,tegl, gesimskasse

Eksteriør Jevnt fordelte 2-fagsvinduer, profilert omramming.
Små dimensjoner.

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging
1968 Dusj og WC i vestflöyen.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

Gate Hospitalslökkan	nr. 9
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

170.29

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalsløkkan nr. 10
Betegnelse

Eier 1970 Auran, B. og Nesbakken, B.
Takst kr. 32 000 Areal tomt 139m². bygninger m²
Bruk

Oppført ____ KJENT tidligst ____ senest ____ omkring ____ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer

Grunnmur Kjeller 2 m. dyp
Vegger

Tak

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging
1928 Innredning av melkbutikk
Ombygd mellom 1928 og 40 ?

Tegninger, oppmålinger 1928 Plan 1. etg., fasadeutsnitt BA.
1940 SPA

Rivingstillatelse 1972

Revet

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato
Sign

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 10
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

Plan 1. etg. 1928
Typisk plan med inngangstrapp mot gruevegg

LAGER
KJØK
SR
BUTIKK
STUE
10

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 11
Betegnelse

Eier 1970 Elstad, Mary
Takst kr. 18.000 Areal tomt 186 m². bygninger m²
Bruk bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tömmer, ligg. panel
Tak saltak, tegl
Kjeller

Eksteriør Jevnt fordelte 2-fagsvinduer, flat omramming.
Modernisert.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ingen oppl. i BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 11
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

159,10

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsløkkan nr. 12
Betegnelse:

Eier 1970: Wibe, Thor Albert
Takst kr.: 35 000 Areal tomt 155 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 x (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: 3-roms plan, brukket hjørne

Hovedmål: 9 x 6 Etasjer: 2

Grunnmur: forblendet m. skifer
Vegger: tømmer, st. panel
Tak: Valmet, teglpanner
Kjeller:

Eksteriør: Enkelt, forsiktig modernisert. 2-fagsvinduer med hele ruter. Flat omramming
Original, 2-fløyet port mot Batteriveita

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, hellelagt
Uthus: 2 etasjer, sidefløy delvis innredet til bolig

Ombygging:
1874 Utvidelse 1. etg. mot gården (delvis murt)
1960 Bad & wc. i 1. etg.
1961 Innbygging av trapp til 2. etg. Nye "hele" vinduer
Inngang mot gaten fjernet. Huset i bruk som én leilighet.

Tegninger, oppmålinger
1940 SPA
1960 Plan 1. etg., snitt BA
1961 Plan 1. og 2. etg., snitt, fasade BA

x Forordning om brukne hjørner innført 18
Eldre bygning kan ha blitt skadd ved brannen i 1842 som strakte seg omtrent til Batteriveita.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.1975
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 12
Eldre bilder	Foto Gatebilde fra krysset Batterigt. E. Olsen THF
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

UTHUS (12)

BATTERIVEITA

SOVEROM.

KJØK.

SOVER.

STUE

12

159.11

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsløkkan nr. 13
Betegnelse:

Eier 1970: Gaustad, Fredrik Chr.
Takst kr. 40 000 Areal tomt 175 m² bygninger m²
Bruk: bolig

Oppført (KJENT) ____ tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk: bolig
Arkitekt:

Plantype: 4-romsplan, sideport. Oppr. 3-romsplan

Hovedmål: 9 x 8 Etasjer: 2

Grunnmur: Stein
Vegger: Tømmer/mur
Tak: Saltak, skifer

Kjeller: under bygninger untatt port. 2,2 m. dyp

Eksteriør: Frodig 1900- talls fasade m. rik inndeling. Tympanofelts over vinduer. Vinduer m. hele ruter. Port med sirkulære overlys.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1900 Kraftig ombygging. Påbygd i bredden og forhøyet
Nye vegger i mur
- 2. etg. ominnredet
1943 WC i begge etasjer
1961 Dusj i 2. etg.

Tegninger, oppmålinger
1900 Planer, snitt, gl. fasade BA
1940 SPA
1943 Plan 1. og 2. etg. snitt BA

Tegn. 1900 viser typisk liten, enkel bygård.

Ønskelige forandringer: Vinduer må tilbakeføres

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 3.4.1975
Sign: L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 13
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Plan 1. etg. 1900

SOV
STUE
SOV
KJ
SOV
STUE
KJ

159.9

159.7

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalslökkan nr. 14
Betegnelse

Eier 1970: Sliper, Gudrun
Takst kr. 24.000 Areal tomt 163 m². bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk: bolig
Arkitekt

Plantype: 4-romsplan

Hovedmål: 9 x 6,5 Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tömmer, liggende faspanel
Kjeller

Tak: Saltak, tegl, gesimskasse

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer, profilert omramming, overbord på rikt profilerte konsoller. Tympanonfelt over port, kannelert portomramming med "joniske" kapiteler.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging: 1901 Svalgang mot gården erstattet med murvegg. Nytt fasadeutstyr.

Tegninger, oppmålinger

1901 plan 1. og 2. etg., anitt, fasade. BA
1940 SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 3.4.75
Sign: L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 14
Eldre bilder	Foto Gatebilde fra krysset Batteri-gt. E. Olsen, THF.
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

UTHUS 14

KJØK. SOVER.

STUE STUE

14

156.34

156.36

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsløkkan nr. 15
Betegnelse:

Eier 1970: Eidem, Hermann
Takst kr. 42 000 Areal tomt 170 m², bygninger m²
Bruk: butikk, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: bolig

Plantype: 3-romsplan, sideport

Hovedmål: 9 x 5,5
Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur
Vegger: Tømmer, liggende panel
Tak: Saltak, tegl

Kjeller: under hovedhus, unntatt port 1,7 m. dyp

Eksteriør: Skjemmende modernisert

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1937 Vinduer og port skiftet. Grue fjernet, nye piper
Nye trapper.
1967 Butikk innredet 1. etg.

Tegninger, oppmålinger
1937 planer, snitt, fasader BA
1967 plan 1. etg. fasade BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato 3.4.1975
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan nr. 15

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

156.38

I.

Gate Hospitalslökkan **nr.** 16
Betegnelse

Eier 1970 Fossum, Per
Takst kr. 20.000 **Areal tomt** 122 **m². bygninger** **m²**
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) **tidligst** ______ **senest** ______ **omkring** 1780 ? (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype Opprinnelig svalgangshus

Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur pusset mur **Kjeller** hvelvet
Vegger tömmer, st. panel

Tak Saltak, teglpanner, gesimskasse

Eksteriør Jevnt fordelte 2-fagsbinduer m. 1 tverrspross. Kraftig profilert omramming med overbord på utskårne vulster. Port m. flat pilasteromramming, overlysfelt, kraftige vulster som bærer overstykke.
Interiør

Gårdsplass, hellelagt, brostein
Uthus

Ombygging

1881 "Endel Forandringer".

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

? Iflg. tradisjon oppfört ca. 1860 (SPA)
Svalgang og vindusoverdekninger tyder på at huset er fra sluttens av 1700-årene.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	**nr.** 16
Eldre bilder	**Foto** Gatebilde fra krysset Batterigt. E. Olsen. THF
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

156.33

UTHUS (16)

ENTRE
KJØK.
DAGLIGST.
SPISEST.
16

156.35

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 17
Betegnelse

Eier 1970 Saksvikrönning, Kåre
Takst kr. 25.000 Areal tomt 178 m². bygninger m²
Bruk bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Bolig

Plantype

Hovedmål 10 x 6
Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tömmer, ligg. faspanel
Tak Saltak,skifer
Kjeller under huset unntatt port, 2 m dyp.

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer, profilert omramming, overbord på konsoller.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1911 Fullstendig ombygging. Etasjehöydene ökt kraftig. Fint empirehus med velkomponert fasade ödelagt.
1940 Nytt trappehus. Bad i 2. et. Ikke utfört 2 WC i kjeller.

Tegninger, oppmålinger
1911 planer, snitt, fasade. BA
1940 planer, snitt, fasade. BA
1940 SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	-

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate	Hospitalslökkan	nr.	17

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

17

SOV

KJ

SKUR

STALL

156.37

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 18
Betegnelse

Eier 1970 Neumann, Aasta
Takst kr. 35.000 Areal tomt 115 m². bygninger m²
Bruk Forretning, bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 12 x 6 + 4 x 5 Etasjer 2

Grunnmur pusset mur
Vegger tömmer, st. panel, novkasser
Tak Saltak, brukket, teglpanner
Kjeller

Eksteriør 2-fagsbinduer i 2. etasje, 1 spross i hv. fag, flat omramming. 1. etasje med forskj. typer vinduer, profilert omramming ca. 1870.
Interiør Delvis modernisert. Enkelte eldre dörer.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1873 -
- Butikk antakelig innredet i tidl. leilighet.
1926 Butikk utvidet. Inngang og trapp flyttet fra midt på fasaden til nabovegg öst. Fasadeutstyr uendret.
1967 Bad og WC.

Tegninger, oppmålinger
1926 Plan 1. og 2. et. Snitt, fasade. BA
1940 SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan **nr.** 18

Eldre bilder

Foto
Gatebilde fra krysset Batterigt.
E. Olsen. THF

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

156.32

SOVER.
SP
KJØK.
STUE
SOVER
ENTRÉ
18
2. etg.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsløkkan nr. 19
Betegnelse:

Eier 1970: Haugån, Inga
Takst kr. 18 000 Areal tomt 150 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: 3-romsplan, sideport.

Hovedmål: 9x5,5 Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller:

Eksteriør: Jevnt fordelte 2-fags vinduer
Flat omramming

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: 1956 Ny pipe. w.c.i begge etasjer.

Tegninger, oppmålinger: 1940 SPA
1956 plan 1. og 2. etasje. BA

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 3.4.75.
Sign: L.F.

II.

Gate Hospitalsløkkan nr. 19	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

19

SOV

KJ

STUE

SKUR

156.30

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalsløkkan nr. 21
Betegnelse

Eier 1970: Linge, Ragna og ZMagnar
Takst kr. 22000 Areal tomt 155 m². bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, st. panel
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller: delvis

Eksteriør: Jevnt fordelte 2-fags-vinduer, flat omramming.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1969 w.c. i bakbygningen.

Tegninger, oppmålinger

før 1926 Oppmålt av elever ved Trondheim Tek.Mellomskole ved Claus Hjelte. Planer, snitt, fasade 1:50.
1940 SPA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 8.4.1975
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan nr. 21

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

21

STUE
SOV.
HYBEL
KJ
STØR HUS

170.27

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse

I.

Gate Hospitalsløkkan nr. 23
Betegnelse

Eier 1970 Amund Braaten
Takst kr. 28 000 Areal tomt 109 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype oppr. svalgangshus.

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur forblendet
Vegger tømmer, st. panel

Tak Saltak, tegl.

Kjeller

Eksteriør Systematisk fasade mot gt. Midtinngang, nå gjenkledd. T-post vinduer.

Interiør

Gårdsplass, Uthus bind.verk, st. panel.

Ombygging 1862

Tegninger, oppmålinger 1940 SPA

Ingen opplysninger i BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.4.1975.
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 23
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

do
sover.
kj.
stue
sover.
23

156.31

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 25
Betegnelse

Eier 1970 Sivertsen, Svein
Takst kr. 25.000 Areal tomt 105 m². bygninger m²
Bruk bolig

Oppført ______ tidligst ______ senest ______ omkring ______
KJENT ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 9,5 x 5,5 Etasjer 2

Grunnmur Delvis forblendet
Vegger Tömmer, st. panel
Tak Saltak, tegl, gesimskasse
Kjeller

Eksteriør Novkasser, relativt små vinduer, 2-fags, profilert omramming. Port gjenkledd.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1966 Bad med WC i tidligere kjökken, 1. et.

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA
1961 plan 1. og 2. et., snitt.BA
1966 - " -

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioriʼering C

Dato
Sign

Gate Hospitalslökkan	nr. 25
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 27
Betegnelse

Eier 1970 Olsen, Leif Normann
Takst kr. 26. 000 Areal tomt 159 m². bygninger m²
Bruk bolig

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur pusset mur
Vegger tömmer, st. panel
Tak Saltak, teglpanner

Kjeller
Delvis

Eksteriør Fasaden inndelt med novkasser. 2-fagsvinduer m. 1 tverr-spross. Nyere omramming. (Vinduer har blitt utvidet i bredden.)

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

Ingen oppl. i BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 27
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

1811, 30. nov. Ant. nr. 27


Hospitalslökken, syd.

Peder Pedersen Bergs af nye opbygt huus, befundet at være af fölgende wærd:

a. Forhuusbygning, 2 et. höi, 18 al. lang, 10 al. bred, 10 Fag winduer, 3 kakkelovner, Bordtag =1500=

Iflg. kart 1816: Ole Berg.





I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 29
Betegnelse

Eier 1970 Trondhjems Hospital
Takst kr. 10.000 Areal tomt 117 m². bygninger m²
Bruk ubebodd

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 1

Grunnmur pusset gråstein
Vegger tömmer, st. panel
Tak Saltak, tegl
Kjeller

Eksteriør 2-fagsvinder m. flat omramming, profilert, nyere panel, dörer ca. 1890.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

Ingen oppl. i BA
I svært dårlig forfatning

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering -

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 29
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	Rivingssöknad avslått 1972

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan **nr.** 31

Betegnelse

Eier 1970 Ulseth, Arvid

Takst kr. 11.000 **Areal tomt** 75 **m². bygninger** **m²**

Bruk Bolig

Oppført 1810 * (KJENT) **tidligst** ____ **senest** ____ **omkring** ____ (ANTATT)

Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk** bolig

Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 1

Grunnmur pusset mur **Kjeller**

Vegger tömmer, st. panel

Tak Saltak, teglpanner

Eksteriør Svært enkel fasade m. 2-fagsvinduer, 1 tverrspross, flat omramming. Profilert nyere panel.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1872 -
1962 Vegg i 2. etg. flyttet. ?
1969 Tilbygg mot gårdsplass for vindfang, dusj og WC.
Uthus revet.

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

* Iflg. inskripsjon på tömmer-vegg.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 31
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

do
sover
ki
komb.
sover
31

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Hospitalslökkan nr. 33
Betegnelse

Eier 1970 Möller, Arne
Takst kr. 14.000 Areal tomt 80 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur pusset mur
Vegger tömmer, st. panel

Tak Saltak, eternitplater

Kjeller

Eksteriør Modernisert, med nye kvadratiske vinduer, hele ruter.
Beiset uhövlet panel.

Interiør Modernisert

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA

Ingen oppl. i BA

Ønskelige forandringer
Bör males

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering -

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 33
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

do
kj.
sover.
gang
stue
33

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Hospitalslökkan nr. 35
Betegnelse

Eier 1970 Kristiansen, Jenny
Takst kr. 18.000 Areal tomt 112 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 4-romsplan
Hovedmål 11,5 x 6,5 Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tömmer, st. panel
Tak Saltak, tegl
Kjeller

Eksteriør Jevnt fordelte 2-fagsvinduer, flatt profilert omramming. Spor av diverse endringer.

Interiør

Gårdsplass, heller, betong.
Uthus Bindingsverk, st. panel.

Ombygging
1885 Portrom flyttet til nabovegg i vest, erstattet med dör og vindu. Gl. gatedör erstattet med vindu.
1936 Butikklokale innredet til flatbrödbakeri.
1941 Vaskerom og WC i uthus.

Tegninger, oppmålinger
1940 SPA

Dårlig vedlikehold spesielt synlig mot gårdsplass.

Ønskelige forandringer
Vedlikehold

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.4.75
Sign L.F.

Gate Hospitalslökkan	nr. 35
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

do
Sover.
kj.
stue
stue
hybel
35

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalslökkan nr. 37
Betegnelse:

Eier 1970: Johansen, Valborg
Takst kr. 15.000 Areal tomt 68 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: bolig

Plantype
Hovedmål: 8 x 4,5 + 3 x 3
Etasjer: 2

Grunnmur: forblendet m. skifer
Vegger: tömmer, platekledning
Tak: Saltak, tegl
Kjeller: ja

Eksteriør: Öodermisert. Jevnt fordelte 2-fagsvinduer.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1900 Foreslått forandring ikke tillatt. (Forhöyelse av bygningen, nye T-post-vinder, hel overdekking av gårdsplass.)

Tegninger, oppmålinger

1900 plan 1. og 2. etg., snitt, fasader. BA
1940 SPA

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: C

Prioritering: -

Dato: 3.4.75
Sign: L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 37
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

do
kj.
Sover. stue
↑ 37

170.26

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Hospitalslökkan nr. 39
Betegnelse

Eier 1970: Grimsdal, Agnes
Takst kr. 35.000 Areal tomt 107 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk: bolig
Arkitekt

Plantype: 4-romsplan

Hovedmål: 7 x 6,5 — Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur — Kjeller: under hele huset (vest).
Vegger: tömmer, st. panel

Tak: Saltak, papp

Eksteriør: Nye vinduer, m. hele ruter. Delvis eldre omramming, delvis lappverk.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1964 Ny trapp. WC i 1. etg., bad med WC i 2. etg.

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA
1964 planer, snitt, fasader. BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: -

Prioritering: -

Dato: 3.4.75
Sign: L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 39
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

170.25

sover
kj.
v.f.
do
stue
stue
39

I.

Gate Hospitalslökkan nr. 41
Betegnelse

Eier 1970 E. Ekker A/S
Takst kr. 18.000 Areal tomt 75 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype 3-romsplan

Hovedmål Etasjer 1 + loftsetasje

Grunnmur forblendet m. skifer
Vegger tömmer, st. panel
Tak Saltak m. diverse utbygg.
Teglpanner

Kjeller under östre del
1,8 m dyp

Eksteriør Delvis modernisert. Nyere profilert panel, nye vinduer,
2- og 3-fags.

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging
1864 -
1878 -
1938 Tilbygg entre og trappehus mot gården. Pipe skiftet.
1956 Vindusåpninger forandret. WC. Nytt tak på boder mot vest.
1964 Dusj i kjelleren.

Tegninger, oppmålinger
1937 planer, snitt, fasader. (forandring ikke utfört) BA
1940 SPA
1953 planer, snitt, fasader. BA
1956 plan 1. etg., fasader. BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering -

Dato 3.4.75
Sign L.F.

II.

Gate Hospitalslökkan	nr. 41
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

v.f.

kj.

do

komb.

kontor

verkst.

41

170.24